

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

Code immeuble: 9314
Nom de l'immeuble : SDC 198 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS
Adresse : 198 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS
Date de la visite : 04/09/2018
Heure d'arrivée : 10H00
Heure de fin : 11h00
Rédacteur : BOUTON Grégory
Type de la visite : Hebdomadaire
Objet de la visite : Visite de contrôle

| Rencontré(es) sur place | Conseil Syndical | Entreprises | Autres |
|----------------------------|------------------|-------------|--------|
| | | | |

LES POINTS DIFFERENTS A VERIFIER

- Portes – serrures
- Clenches – grooms :
- Néons – ampoules :
- Ascenseur :
- Interphones-Boites/lettres (étiquettes):
- Blocs de secours :
- Escalier service :
- Cave S.S. :
- Vide-ordures – bacs :
- Locaux containers/ordures ménagères :
- Parkings aériens / S sol:
- Canalisation EU /EP / EV
- Extincteurs – bac :
- Menuiserie extérieure :
- Chauffage :
- Toiture – antenne :
- Façades :
- Espaces verts :
- Eclairage extérieur :
- Affiches (enlèvement.) :
- Grille – portillon :
- Skydome :
- Entretien hall d'entrée :
- Colonne d'alimentation

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

| CONSTAT | ACTION |
|--|--|
| CAVES – ECLAIRAGE A REFIXER | FAIRE DEVIS VOLT'R + RABELEC |
| PALIER – INFILTRATIONS MULTIPLES PAR FENETRES | CHIFFRAGE EN COURS |
| PALIER 3EME ETAGE DROITE DDE PARTIES COMMUNES | VOIR DECLARATION + COURRIER AU PROPRIETAIRE VISIBLEMENT RESPONSABLE 3EME DROITE + FAIRE DE DEVIS DE REMISE EN ETAT |
| | |

| | |
|---------------------|--------------|
| Le /La Gestionnaire | La Direction |
|---------------------|--------------|

www.citya.com

■ Location

■ Gestion

■ Vente

■ Syndic

■ i-Citya



RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

Annexe : PHOTOS

■ Location

■ Gestion

■ Vente

■ Syndic

■ i-Citya

www.citya.com

