

RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

Nom de l'immeuble : RESIDENCE ARTOIS FLANDRE SECON

Code de l'immeuble : 9314

Adresse : 119/127 AVENUE DE FLANDRE, 198 RUE DE CRIMEE, 75019 PARIS

Date de la visite : 22/10/2021 à 09:44

Rédacteur : Luc Miegeville

Type de la visite :

<input type="checkbox"/>	mensuelle	<input type="checkbox"/>	bimestrielle
<input checked="" type="checkbox"/>	trimestrielle	<input type="checkbox"/>	spécifique

Objet de la visite : Visite avec l'architecte dans le cadre du projet de ravalement

Prochaine A.G. : date inconnue

Rencontré(es) sur place				
conseil syndical	entreprise	propriétaire	locataire	autre

RESIDENCE ARTOIS FLANDRE SECON

L'anomalie constatée lors de la précédente visite concernant l'élément suivant a été résolue : **paliers.**

RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

RESIDENCE ARTOIS FLANDRE SECON

FAÇADES (observation)
Visite du dernier étage
Visite du 4ème et 6eme étage par rapport à la rénovation des gardes corps

